

## QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

### Contrôle sanitaire

# 2021

**Commune :** EYGLIERS  
**Site de baignade :** PLAGE PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE DURANCE  
**Point de surveillance :** AU NIVEAU PONT DE L'ILE

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2021 à 14:57

# EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26,2	Fréquentation :	Faible
Température de l'eau (°C) :	18,2	Météo du jour :	S
PH	8,1	Nébulosité de la veille	Pluvieux
Transparence (m) :	1,20	Entretien de la plage	Satisfaisant
Déchets sur la plage	ABSENCE	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
STANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE

(\*) *Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs*

Résultats de l'analyse laboratoire :

	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15		
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 09 juillet 2021  
 Le Directeur Général  
 de l'Agence Régionale de Santé  
 Par délégation  
 Le Délégué Départemental

Sophie AVY

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
 Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>