

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2021

Commune : EYGLIERS
Site de baignade : PLAGE PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE DURANCE
Point de surveillance : AU NIVEAU PONT DE L'ILE

Classement issu de la période 2017 à 2020

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 16 août 2021 à 15:42

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| Température de l'air (°C) : | 27,1 | Fréquentation : | Moyenne |
| Température de l'eau (°C) : | 22,3 | Météo du jour : | S |
| PH | 8,2 | Nébulosité de la veille | Soleil |
| Transparence (m) : | 1,20 | Entretien de la plage | Satisfaisant |
| Déchets sur la plage | ABSENCE | ENTRETIEN DES SANITAIRES | Satisfaisant |
| HUILES MINÉRALES | ABSENCE | ETAT DU PLAN D'EAU | peu agité |
| CHANG. ANORMAL DE COLORATION | NORMAL | PRÉSENCE D'ANIMAUX | Absence |
| STANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE | ABSENCE | DÉCHETS DANS L'EAU | ABSENCE |

(*) **Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs**

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | 94 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Critères de qualité | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1800 | Supérieur à 1800 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 660 | Supérieur à 660 |

GAP le, 20 août 2021

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation
Le Délégué Départemental



Sophie AVY

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>