

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2022

**Commune :** EYGLIERS  
 PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE ROUTE NATIONALE

**Site de baignade :** CÔTÉ RN

Classement issu de la période 2018 à 2021

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 19 juillet 2022 à 15:24

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

#### Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	32,2	Météo du jour :	S
Température de l'eau (°C) :	25,8	Fréquentation :	Moyenne
PH	8,2	Entretien de la plage	Satisfaisant
Déchets sur la plage	ABSENCE	Nébulosité de la veille	Orageux
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	ETAT DU PLAN D'EAU	peu agité
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
Transparence (m) :	1,10	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE

#### Résultats de l'analyse laboratoire :

		Normes
Escherichia coli (par 100 ml) :	46	Voir ci dessous
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	195	Voir ci dessous

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 25 juillet 2022

**Le Directeur Général  
 de l'Agence Régionale de Santé  
 Par délégation  
 Le Délégué Départemental**

Sophie AVY

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET EN MAIRIE**

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>