

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2022

Commune : EYGLIERS
Site de baignade : PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE ROUTE NATIONALE

Site de baignade : CÔTÉ RN

Classement issu de la période 2018 à 2021

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 02 août 2022 à 11:21

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27,2	Météo du jour :	S
Température de l'eau (°C) :	22,0	Fréquentation :	Faible
PH	8,2	Entretien de la plage	Satisfaisant
Déchets sur la plage	ABSENCE	Nébulosité de la veille	Soleil
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
Transparence (m) :	1,10	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE

Résultats de l'analyse laboratoire :

		Normes
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Voir ci dessous
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Voir ci dessous

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 09 août 2022

Le Directeur Général
 de l'Agence Régionale de Santé
 Par délégation
 Le Délégué Départemental

Sophie AVY

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET EN MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>