

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire 2022

Commune:

EYGLIERS

PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE ROUTE NATIONALE

Site de baignade : CÔTÉ RN

Classement issu de la période 2018 à 2021

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 16 août 2022 à 14:51

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	36,3	Météo du jour :	S
Température de l'eau (°C) :	22,3	Fréquentation :	Moyenne
PH	7,3	Entretien de la plage	Satisfaisant
Déchets sur la plage	ABSENCE	Nébulosité de la veille	Soleil
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
CHANG, ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
Transparence (m) :	1,10	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE

Résultats de l'analyse laboratoire :

		Normes
Escherichia coli (par 100 ml) :	161	Voir ci dessous
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Voir ci dessous

Qualité de l'eau	Critéres de qualit		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Intre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 26 août 2022

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Par délégation Le Délégué Départemental

Sophie AVY