

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2023

Commune : EYGLIERS
Site de baignade : PLAGE PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE DURANCE
Point de surveillance : AU NIVEAU PONT DE L'ILE

Classement issu de la période 2019 à 2022

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 20 juin 2023 à 14:28

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29,3	Fréquentation :	Faible
Température de l'eau (°C) :	20,1	Météo du jour :	Peu nuageux
PH	8,0	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
Transparence (m) :	1,20	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	PRÉSENCE D'ANIMAUX	présence
STANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE
DÉCHETS SUR LA PLAGE	ABSENCE	ENTRETIEN DE LA PLAGE	Satisfaisant

(*) **Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15
 Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 27 juin 2023

Le Directeur Général
 de l'Agence Régionale de Santé
 Par délégation
 Le Délégué Départemental



Sophie AVY

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>