

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2023

**Commune :** EYGLIERS  
 PLAGE PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE DURANCE

**Site de baignade :** AU NIVEAU PONT DE L'ILE

Classement issu de la période 2019 à 2022

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 14 août 2023 à 11:00

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

#### Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26,8	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	21,9	Fréquentation :	Faible
PH	8,1	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ETAT DU PLAN D'EAU	calme
SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
Transparence (m) :	1,20	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE
DÉCHETS SUR LA PLAGE	ABSENCE	ENTRETIEN DE LA PLAGE	Satisfaisant
		NÉBULOSITÉ DE LA VEILLE	Soleil

#### Résultats de l'analyse laboratoire :

		Normes
Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	(Voir ci dessous)
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15	(Voir ci dessous)

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	< 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	< 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

GAP le, 16 août 2023  
 Le Directeur Général  
 de l'Agence Régionale de Santé  
 Par délégation  
 Le Délégué Départemental

Sophie AVY

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET EN MAIRIE**

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>