

## QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire 2023

Commune:

**EYGLIERS** 

PLAGE PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE DURANCE

Site de baignade : AU NIVEAU PONT DE L'ILE

Classement issu de la période 2019 à 2022

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 01 août 2023 à 14:17

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

## Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	21,0	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	20,1	Fréquentation :	Faible
PH	8,1	ENTRETIEN DES SANITAIRES	Satisfaisant
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	ETAT DU PLAN D'EAU	peu agité
BUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	PRÉSENCE D'ANIMAUX	Absence
Transparence (m) :	1,10	DÉCHETS DANS L'EAU	ABSENCE
DÉCHETS SUR LA PLAGE	ABSENCE	ENTRETIEN DE LA PLAGE	Satisfaisant
		NÉBULOSITÉ DE LA VEILLE	Soleil

## Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	(Voir ci dessous)
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	(Voir ci dessous)
Critéres de quali	é	

Critéres de qualité

Qualité de l'eau Bonne Moyenne Mauvaise

Escherichia coli < 100 Entre 100 et 1800 Supérieur à 1800

Entérocoques intestinaux < 100 Entre 100 et 660 Supérieur à 660

GAP le, 11 août 2023

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Par délégation Le Délégué Départemental

Sophie AVY