

Edité le : 20/08/2026

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE EYGLIERS

IMMEUBLE LES BLANCHES - BATIMENT A
05600 EYGLIERS

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :		LSE26-124206			
Identification échantillon :		LSE2608-9475-1		Analyse demandée par : ARS PACA - DT 05	
Nature (1):		Eau de baignade naturelle			
Point de Surveillance (		CÔTÉ RN		Code PSV (1): EB00002633	
Localisation exacte (1		plage			
Dept et commune (1):		05 EYGLIERS			
Coordonnées GPS du point (x,y)		X : 44,6769694000		Y : 6,6113104000	
Type d'eau (1):		EB - EAU DE BAINADE			
Type de visite (1):		AU_BAI		Type Analyse (1): BAIN	
				Motif du prélèvement (1): CS	
Nom de l'exploitant (1):		EYGLIERS (MAIRIE D') IMMEUBLE LES BLANCHES 05600 EYGLIERS			
Nom de l'installation (1):		PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE ROUTE		Type (1): LAC	
				Code (1): 001623	
Réception :		Réception au laboratoire le 18/08/2026 à 23h04			
Prélèvement :		Prélevé le 18/08/2026 à 14h41			
		Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / TARDY Coraline			
		Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs			

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 18/08/2026 à 23h04

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain								
Nébulosité	SOLEIL	-	Observation visuelle					
Nébulosité de la veille	SOLEIL	-	Observation visuelle					
Mousses (détergents)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence		

.../...

Réception : Réception au laboratoire le 18/08/2026 à 23h04

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence	
Phénol (odeur)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence	
Changement anormal de coloration de l'eau	CONFORME	-	Observation visuelle			conforme	
Déchets dans l'eau (goudrons et matières flottantes)	NON	-	Observation visuelle				
Déchets sur la plage	NON	-	Observation visuelle				
Présence d'animaux	NON	-	Observation visuelle				
Propreté de la plage	SATISFAISANT	-	Observation visuelle				
Etat du plan d'eau	CALME	-	Observation visuelle				
Force du vent (Beaufort)	1	bf	Anémométrie				
Direction du vent	S.O.	-	Observation visuelle				
Résidus goudronneux et matières flottantes	ABSENCE	-	Observation visuelle				absence
Affichage sur site	MIS A JOUR	-	Observation visuelle				
Fréquentation lors du prélèvement	MOYENNE	-	Observation visuelle				
Bloom algal	Absence	-	Observation visuelle				
Mesures sur le terrain							
Transparence	1.10	m	Disque Secchi (D:20 cm NB)-Méthode semi-quantitat.	NF EN ISO 7027-2	0.10	1	
Température de l'eau	22.7	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		#
Température de l'air extérieur	28.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10		
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli (2 dilutions)	77	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 9308-3		1800	#
Entérocoques (2 dilutions)	161	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 7899-1		660	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré

05BAIN>> ANALYSE (BAIN) BAIGNADE NATURELLE (ARS05-2025)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire



Edité le : 20/08/2026

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE EYGLIERS

IMMEUBLE LES BLANCHES - BATIMENT A
05600 EYGLIERS

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :		LSE26-124206			
Identification échantillon :		LSE2608-9473-1		Analyse demandée par : ARS PACA - DT 05	
Nature (1):		Eau de baignade naturelle			
Point de Surveillance (		AU NIVEAU PONT DE L'ILE		Code PSV (1): EB00002634	
Localisation exacte (1		plage surveillée			
Dept et commune (1):		05 EYGLIERS			
Coordonnées GPS du point (x,y)		X : 44,6769738000		Y : 6,6113002000	
Type d'eau (1):		EB - EAU DE BAINADE			
Type de visite (1):		AU_BAI		Type Analyse (1): BAIN	
				Motif du prélèvement (1): CS	
Nom de l'exploitant (1):		EYGLIERS (MAIRIE D') IMMEUBLE LES BLANCHES 05600 EYGLIERS			
Nom de l'installation (1):		PLAGE PLAN D'EAU DES ISCLES - COTE		Type (1): LAC	
				Code (1): 001624	
Réception :		Réception au laboratoire le 18/08/2026 à 23h04			
Prélèvement :		Prélevé le 18/08/2026 à 14h52			
		Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / TARDY Coraline			
		Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs			

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 18/08/2026 à 23h04

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain								
Nébulosité	SOLEIL	-	Observation visuelle					
Nébulosité de la veille	SOLEIL	-	Observation visuelle					
Mousses (détergents)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence		

LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 20/08/2026

Identification échantillon : LSE2608-9473-1

Destinataire : MAIRIE EYGLIERS

Réception : Réception au laboratoire le 18/08/2026 à 23h04

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Isisations sur l'eau (huiles minérales)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence	
Phénol (odeur)	ABSENCE	-	Observation visuelle			absence	
Changement anormal de coloration de l'eau	CONFORME	-	Observation visuelle			conforme	
Déchets dans l'eau (goudrons et matières flottantes)	NON	-	Observation visuelle				
Déchets sur la plage	NON	-	Observation visuelle				
Présence d'animaux	NON	-	Observation visuelle				
Propreté de la plage	SATISFAISANT	-	Observation visuelle				
Etat du plan d'eau	CALME	-	Observation visuelle				
Force du vent (Beaufort)	1	bf	Anémométrie				
Direction du vent	S.O.	-	Observation visuelle				
Résidus goudronneux et matières flottantes	ABSENCE	-	Observation visuelle				absence
Affichage sur site	ABSENCE	-	Observation visuelle				
Fréquentation lors du prélèvement	MOYENNE	-	Observation visuelle				
Bloom algal	Absence	-	Observation visuelle				
Mesures sur le terrain							
Transparence	1.20	m	Disque Secchi (D:20 cm NB)-Méthode semi-quantitat.	NF EN ISO 7027-2	0.10	1	
Température de l'eau	22.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		#
Température de l'air extérieur	28.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10		
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli (2 dilutions)	15	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 9308-3		1800	#
Entérocoques (2 dilutions)	<15	NPP/100 ml	NPP microplaques	NF EN ISO 7899-1		660	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

05BAIN>>

ANALYSE (BAIN) BAIGNADE NATURELLE (ARS05-2025)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire